



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

NAVIO: CALIPSO III

- Coberta do porão furada a bombordo e estibordo devido a queda dos pontões.
- Devido a excesso de carga na cobertura intermédia os pontões 1 e 2 deformaram-se e caíram no fundo do porão.
- Tanques de lastro laterais nr 35 e 36 furados devido a queda dos pontões.
- ISM não conformidade – não foram emitidos relatórios de não conformidade em relação ao acidente ocorrido.
- ISM não conformidade – apos o acidente o comandante ou a companhia não notificaram as autoridades competentes do estado do porto visitado (ParisMoU section 3.10.3).