



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

NAVIO: IOLCOS TRIUMPH

- Programa para cálculo de estabilidade sem estar aprovado.
- O navio navegou de Santos (Brasil) para Lisboa com porão nr4 vazio, segundo os cálculos efectuados a bordo, os esforços estruturais ultrapassavam os limites admissíveis.
- Durante o exercício de abandono a tripulação demonstrou falta de familiarização com as suas funções.
- Convés com os suportes dos encanamentos, degraus, plataformas e as bases de guinchos de manobra corroídos e partidos.
- Porta de ré do lado de bombordo não fecha falta de estanquicidade.
- Corrosão - tanques de lastro TST 2SB / TST 3SB / TST 4SB / TST 5SB / TST 4PS encontradas várias zonas furadas por corrosão.